

## Onderhoud Ecolift XL, in een schacht

### Artikel informatie

Artikel nr.: 80320

GTIN:

Korting groep: 00

### Beschrijving

Onderhoud aan terugstuwpompinstallatie Ecolift XL in een schacht

#### Werkzaamheden:

- Controle aan de hand van een inspectiekaart
- Vervangende onderdelen met een materiële waarde tot en met € 20 zijn inbegrepen
- De installatie wordt in bedrijfszekere staat overgedragen

#### Voorwaarden aan de locatie:

- Er moet een aanspreekpartner ter plaatse zijn
- De installatie en besturingskast zijn toegankelijk
- Er moet een wateraansluiting voor een slang in de buurt zijn

#### Schachtinstallaties:

- Bij onderhoud aan schachtinstallaties is volgens BGV C5 § 34, BGR 236 om veiligheidsredenen ook een veiligheidsman vereist.
- De veiligheidsman moet door de opdrachtgever worden geregeld en moet tijdens de gehele duur van het onderhoud aanwezig zijn.

#### Opmerking:

- De aangegeven prijs is een nettoprijs en komt daarom niet in aanmerking voor korting.
- Het onderhoud is geen vervanging voor regelmatige inspecties door de opdrachtgever.
- De afrekening volgt na elke voltooide onderhoudswerkzaamheid.

**De terugstuwpompinstallatie moet regelmatig worden onderhouden door een hiervoor vakkundige persoon. De intervallen mogen niet groter zijn dan:**

- ½ jaar bij installaties in industriële bedrijven

- 1 jaar bij installaties bij particulieren

De aangegeven prijs geldt per onderhoud.

**Niet inbegrepen zijn kosten voor:**

- Materiaalgebruik ten koste van meer dan € 20
- Wachttijden en -kosten
- Moeilijke omstandigheden, reparaties, aanvullend werk (bijvoorbeeld aanvullende reiniging vanwege extreme vervuiling)

Er moet rekening worden gehouden met een termijn van tien werkdagen tussen het geven van de opdracht en het uitvoeren daarvan